



Città di Stresa

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE E URGENTE NECESSITÀ DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA;

N. **1566** R.G. del **12 agosto 2021**

IL SINDACO

Visto

il rapporto dell'Ufficio tecnico del Comune prot. 14692 del 12 agosto 2021, a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna in frazione Someraro via Pitoggio, agli edifici individuati al Nuovo Catasto Terreni al foglio 7 mappale 186 e foglio 10 mappali 355, con la collaborazione del dott. Geologo Giovanni Capulli con studio professionale in Via Olanda n. 31 a Verbania iscritto all'ordine dei geologi della Regione Piemonte al n. 356– Via del Pitoggio n. 14 - , e con la partecipazione dei tecnici della Regione Piemonte – OO.PP. contattati allo scopo di verificare le condizioni del Rio Buco Marcio – acque pubbliche - , dal quale risulta che a seguito delle prime verifiche visive risulta in atto una frana di natura rocciosa interessante un fronte di circa 100 metri che ha causato:

- Nell'area di pertinenza dell'edificio al foglio 10 mappale 355 il crollo del muro di recinzione con lo scivolamento nell'alveo del fronte esterno alla recinzione (piante, roccia e terreno sciolto) oltre ad un graduale cedimento del terreno pertinenziale compreso tra l'abitazione e la recinzione;
- Nell'area di pertinenza del fabbricato al foglio 7 mappale 186 – Via del Pitoggio n. 6 - il cedimento dell'area esterna alla recinzione (piante, roccia e terreno sciolto) con un abbassamento importante del piano di campagna dell'orlo del versante che ha invaso l'alveo del torrente nel tratto confinante con una piccola casetta (foresteria) con adiacente a monte l'abitazione principale e una piscina;

e dove viene evidenziato che non risultano particolari eventi oggettivi con nesso causale alla frana, che il movimento franoso è ancora in atto e ad oggi, ha caratteristiche consistenza e natura ragionevolmente non prevedibile, meritevoli di indagine finalizzata alla qualificazione dell'ammasso roccioso instabile, delle origini del movimento franoso, della ricostruzione del corpo di frana e della sua localizzazione e che fino alla definizione delle condizioni geologiche e geotecniche dell'area non sono garantite del condizioni di sicurezza delle abitazioni sopra identificate.

il rapporto di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale Verbano Cusio Ossola pervenuto il 12 agosto 2021 e registrato al prot. 14717, di intervento su segnalazione per un movimento franoso del versante in sponda destra del Rio Buco Marcio con estensione di circa mt. 100, in prossimità di edifici di civile abitazione in fraz. Someraro via Pitoggio n. 6 e 14;

Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, secondo il disposto di cui al 1° comma dell'art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, possa, nel caso di specie, essere legittimamente omessa, in ragione della particolarità della situazione accertata;

Dato atto del contenuto delle suddette relazioni dalle quali emerge il potenziale pericolo per persone o cose che giustifica l'adozione di provvedimenti di somma urgenza;

Ritenuto pertanto ricorrano i presupposti di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs 18 agosto 2000 N. 267, Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di attribuzione al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l'adozione con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Fatti salvi ed impregiudicati diritti, ragioni ed azioni di terzi;

Visto L'art. 54 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e richiamato,

ORDINA

Fino alle ore 24.00 del giorno 23 agosto 2021 per gli alloggi siti in:

via Pitoggio n. 6 di proprietà del sig. (...OMISSIS...), identificato al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 7 mappale 186;

via Pitoggio n. 14 di proprietà dei sig.ri (...OMISSIS...) e della sig.ra (...OMISSIS...), identificato al Nuovo Catasto Terreni al Foglio 10 mappale 355;

lo **sgombero immediato con evacuazione a scopo cautelativo a seguito della notifica della presente ordinanza** degli edifici adibiti ad abitazioni **DA PARTE DI TUTTE LE PERSONE PRESENTI**, per lo svolgimento delle necessarie verifiche riguardanti le condizioni di stabilità del versante in sponda destra del Rio Buco Marcio interessato dal movimento franoso odierno;

AVVERTE

fin d'ora che, in caso di inottemperanza al presente ordine, gli alloggi verranno sgombrati coattivamente ricorrendo all'ausilio della Forza Pubblica

DISPONE

la notifica del presente atto ai proprietari degli edifici:

sig. (...OMISSIS...);

sig.ri (...OMISSIS...) e (...OMISSIS...);

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente atto presso il TAR Piemonte, ovvero entro 120 giorni sempre da medesimo termine al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

DISPONE inoltre la trasmissione del presente atto a:

1. Sua Ecc.za Prefetto del Verbano Cusio Ossola;
2. Albo pretorio comunale;

e per il controllo della sua osservanza a :

Comando Polizia Locale

Stazione dei Carabinieri

Lì, 12 agosto 2021

IL SINDACO

MARCELLA SEVERINO

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato oggi _____

La presente ordinanza al Sig. _____

Consegnandone copia a _____

Il Ricevente

Il Messo Comunale
